



PLANTA BAJA

REFERENCIAS

- Pintura en muros y cielorasos
- Sector de piso a reparar
- Verificar posibles filtraciones
- Sector donde se deberán reparar revoques
- Sector de corlok a retirar

UNC	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES UNIDAD EJECUTORA de OBRAS - TANDIL	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">10</div>
OBRA : EDIFICIO RECTORADO - RELOCALIZACION DE MESA DE ENTRADAS RECTORADO - PINTO 399		DIBUJO: V.C.
PLANO : PLANTA GENERAL		ESCALA/S : 1:100
Arq. OSVALDO D. DADIEGO Unidad Ejecutora de Obras		FECHA: MAY / 2014
Arq. VANINA CASSINERI Unidad Ejecutora de Obras		