



PLANTA SUBSUELO



PLANTA ENTREPISO

REFERENCIAS

- Emplacado en durlock (con pintura)
- Sector de cielorraso a reparar
- /// Verificar funcionamiento de extractor

UNC	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES UNIDAD EJECUTORA de OBRAS - TANDIL	2 / 10
OBRA : EDIFICIO RECTORADO - RELOCALIZACION DE MESA DE ENTRADAS RECTORADO - PINTO 399		
PLANO : PLANTA GENERAL		
Arq. OSVALDO D. DADIEGO Unidad Ejecutora de Obras	Arq. VANINA CASSINERI Unidad Ejecutora de Obras	