




PLANTA SUBSUELO



PLANTA ENTREPISO

REFERENCIAS

- Emplacado en durlock (con pintura)
- Sector de cielorraso a reparar
- ▨ Verificar funcionamiento de extractor

| | |
|--|---|
|  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES UNIDAD EJECUTORA de OBRAS - TANDIL | 2 10 |
| | OBRA : EDIFICIO RECTORADO - RELOCALIZACION DE MESA DE ENTRADAS RECTORADO - PINTO 399 |
| PLANO : PLANTA GENERAL | ESCALA/S : 1:100 |
| | FECHA: MAY / 2014 |
| Arq. OSVALDO D. DADIEGO Unidad Ejecutora de Obras | Arq. VANINA CASSINERI Unidad Ejecutora de Obras |