


EN GALERIA y ALEROS PERIMETRALES
SOBRE CABIOS ENTABONADO de FENO-
LICO de 1/2" A LA VISTA

TECHO de CHAPA ONDULADA GALVA-
-NIZADA n°25 - PENDIENTE 20%

Aislante "Termofoil Rad"
de doble aluminio puro




TECHO de CHAPA ONDULADA GALVA-
-NIZADA n°25 - PENDIENTE 20%

NOTAS:

- * LA UNIVERSIDAD ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LOS MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL TECHO DEL GALPON AQUI DETALLADO, SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA EN EL PLIEGO, CUALQUIER MATERIAL MENOR O COMPLEMENTARIO QUE FALTE PARA LA TERMINACION TOTAL DEL TECHO SERÁ PROVISTO POR EL CONTRATISTA
- * PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA VIVIENDA, LA TOTALIDAD DEL MATERIAL NECESARIO LO PROVEERÁ EL CONTRATISTA.

PLANTA de TECHOS

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS - TANDIL		4 10
		DIBUJO: E. J. ESCALA/S : 1:75 FECHA: MARZO 2017
OBRA : GALPON PARA MANTENIMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL		
PLANO : FUNDACION y ESTRUCTURA RESISTENTE		