

ABERTURAS

V1 0.70	V2 0.80	V3 1.50	V4 1.50	V5 3.00	V6 3.00	V8 4.80	V9 5.30	V10 3.40
Cant:2 Ubic: Uni. Recepcion y oficina	Cant:2 Ubic: Sanitarios personal	Cant: 3 Ubic: Hacia sala polivalente	Cant:4 Ubic: Lactario, despacho y deposito	Cant: 1 Ubic: Ludoteca. Aula hacia calle	Cant: 9 Ubic: Ludoteca. Hacia patios internos	Cant:1 Ubic: Univ. Aula a la Darragueira	Cant:1 Ubic: Univ. Aula a la Darragueira	Cant:1 Ubic: Uni. Recepcion hacia patio
Color negro. Tipo guillotina DVH. Laminado Aluminio Modena o PVC (1era calidad) Sist. de rotura de puente térmico	Color negro. Banderola DVH. Laminado Aluminio Modena o PVC (1era calidad) Sist. de rotura de puente térmico	Color negro. Paño fijo DVH. Laminado Aluminio Modena o PVC (1era calidad) Sist. de rotura de puente térmico	Color negro. Hoja de abrir + paño fijo DVH. Laminado Aluminio Modena o PVC (1era calidad) Sist. de rotura de puente térmico	Color negro. 2 hojas de abrir + paño fijo DVH. Laminado Aluminio Modena o PVC (1era calidad) Sist. de rotura de puente térmico	Color negro. 2 hojas corredizas DVH. Laminado Aluminio Modena o PVC (1era calidad) Sist. de rotura de puente térmico	Color negro. 2 hojas de abrir + paño fijo DVH. Laminado Aluminio Modena o PVC (1era calidad) Sist. de rotura de puente térmico	Color negro. 2 hojas de abrir + paño fijo DVH. Laminado Aluminio Modena o PVC (1era calidad) Sist. de rotura de puente térmico	Color negro. 2 hojas tipo guillotina + paño fijo DVH. Laminado Aluminio Modena o PVC (1era calidad) Sist. de rotura de puente térmico

P1 1.50	P2 0.9	P3 0.95	P4 0.9	P5 0.7	P7 3.00	P8 1.20
Cant: 11	Cant: 13	Cant: 3	Cant: 1 Izg: 1 Ingreso a banos discapacitados	Cant:1 Der: 1	Cant: 2	Cant:1 Der: 1
Puerta placa - Marco de chapa doblada nº18 Hoja enchapada en pino + vidrio laminado Herrajes de bronce pulido de primera calidad Cerradura de seguridad Dos puertas con barral (salida de emergencia)	Puerta placa - Marco de chapa doblada nº18 Hoja enchapada en pino + vidrio laminado Herrajes de bronce pulido de primera calidad Cerradura de seguridad	Puerta placa - Marco de chapa doblada nº18 Hoja enchapada en pino Herrajes de bronce pulido de primera calidad Cerradura de seguridad	Puerta placa - Marco de chapa doblada nº18 Hoja enchapada en pino Barral cromado segun especificaciones Cerradura de seguridad	Puerta chapa - Marco de chapa doblada nº18 Herrajes de bronce pulido de primera calidad Doble balancin Cerradura de seguridad	Doble puerta chapa + vidrio laminado Marco de chapa doblada nº18 Herrajes de primera calidad Barral salida de emergencia Cerradura de seguridad	Color negro. Hojas de abrir con barral s. emerg. DVH. Laminado Aluminio Modena o PVC (1era calidad) Sist. de rotura de puente térmico

MOBILIARIO

<p>Bajo mesada Sala de fórmulas</p> <p>MDF + Melamina Herrajes de primera linea</p>	<p>Bajo mesada Sanitarios Ludoteca</p> <p>MDF + Melamina Herrajes de primera linea</p>	<p>Bajo mesada Despacho Ludoteca</p> <p>MDF + Melamina Herrajes de primera linea</p>	<p>Bajo mesada Despacho Universidad</p> <p>MDF + Melamina Herrajes de primera linea</p>	<p>Placard 1</p> <p>MDF + Melamina Herrajes de primera linea</p>
---	--	--	---	--

UNC UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES UNIDAD EJECUTORA de OBRAS - TANDIL	09 21	
	OBRA : LUDOTECA INFANTIL - UNIVERSIDAD BARRIAL Calle Nigro nº 1620 esq. Darragueira - TANDIL	DIBUJO: G.U. ESCALA/S :
	PLANO : PLANILLAS ABERTURAS Y MOBILIARIO	FECHA: SEPT. 2015