



ANEXO CONVOCATORIA

1127/2016

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>4.- Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle:</p> <p>4.1- Reparación y ajuste de carpinterías existentes de madera: Se procederá a la reparación y/o ajuste de carpinterías existentes (corresponde a las aberturas según detalle de pintura), de manera que queden en perfecto estado de funcionamiento.- Tanto celosías como hojas de puertas y ventanas.- Las tablillas de celosías como así también elementos faltantes deberán reponerse.-</p> <p>4.2.- Materiales y mano de obra de pintura</p> <p>4.2.1.- Pintura de carpinterías de madera: Se lijaron las superficies hasta lograr una textura apta para la aplicación de pintura sintética de la mejor calidad tipo Sherwin Williams brillante, color a determinar por la Inspección de Obras, mínimo dos manos a satisfacción y aprobación de la misma.- En celosías se lijaron las superficies y se aplicaron dos manos mínimo de pintura sintética de la mejor calidad tipo Sherwin Williams brillante, color a determinar por la Inspección de Obras.- Debera considerarse la aplicación de fondo de madera en caso que se necesario.</p> <p>Celosías: cantidad 16- Pintura en ambas caras Capinterías PE-PE2-PE4-PE5: Pintura en ambas caras Carpinterías P1-V1 y V2: Pintura en una sola cara (exterior)</p> <p>4.2.2.- Pintura de muros : Corresponde a los sectores determinados en plano (Hall y patio cenral). Se lijaron previamente las superficies y reparar imperfecciones en revoques, dejando las superficies aptas para la pintura.- Se aplicaron pinturas al látex acrílico exterior para frentes tipo tipo Sherwin Williams (3 manos), previa limpieza y preparación de la superficie.- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija; aplicar Acondicionador de Mampostería tipo Probase, diluido y emparejar las imperfecciones con enduido Plástico Exterior, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y luego aplicar nuevamente acondicionador de Mampostería, previamente diluido según sus instrucciones sobre las áreas reparadas, para igualar diferencias de absorción</p> <p>4.2.3.- Pintura de cielorrasos : De yeso: Se ejecutaron los cielorrasos del hall de acceso y pasillo de patio interior hacia patio exterior según plano respectivo.- Previa limpieza y reparación de imperfecciones, se deberá dar un fondo de imprimación y dos manos mínimo de latex especial para cielorrasos tipo Sherwin Williams o calidad superior, color a determinar por la Inspección de Obras.-</p> <p>De madera vista: Corresponde a los cielorrasos de la galería del patio interno.- Previo tratamiento de preparación, lijado, etc., se aplicará una mano de fondo sintético tipo Sherwin Williams o calidad superior, y dos manos o más de sintético brillante Sherwin Williams o calidad superior, a satisfacción de la Inspección de Obras, de color a determinar por la misma.-</p> <p>4.2.4.- Pintura de rejas metálicas (en fachada) y columnas patio interior : Las rejas y columnas deberán limpiarse perfectamente y dejarlas en condiciones para aplicar pintura sintética con convertidor tipo Sherwin Williams o calidad superior, color a determinar por la Inspección de Obras.- La cantidad de manos será mínima dos, a satisfacción de la Inspección de Obras.-</p> <p>4.2.5.- Limpieza de obra. Se procederá a la limpieza diaria y final de la obra.</p>



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA DE
BUENOS AIRES

Cra. JULIETA ROGLICH
A cargo Dirección de Compras